

## Checklist Werkplaats

|          |                             |                         |            |
|----------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| Merk     | : Suzuki                    | Kenteken                | : 51-JTR-9 |
| Type     | : Splash 1.2 exclusieve aft | Chassisnr.              | :          |
| Kleur    | : blauw                     | Checklist uitgevoerd op | : 16-10-20 |
| Km-stand | : 50.597                    | Uitgev. door monteur    | : Adrie    |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>ONDER DE MOTORKAP</b> | <b>IN EN OM DE AUTO</b> |
|--------------------------|-------------------------|

|   |                                     |   |                                     |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Koelsysteem gecontroleerd   | <input checked="" type="checkbox"/> | Remmen voor gecontroleerd   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Koelsysteem beveiligd tot min. <input type="text" value="35"/> °C |                                     | Conditie remblokken voor in %   | <input type="text" value="Lid"/>    |
| Remvloeistof gecontroleerd  | <input checked="" type="checkbox"/> | Remmen achter gecontroleerd   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld                             | <input checked="" type="checkbox"/> | Conditie remblokken/voering achter in %   | <input type="text" value="do"/>     |
| Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Verwarming en airco gecontroleerd   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oliepeil gecontroleerd  | <input checked="" type="checkbox"/> | Banden gecontroleerd  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accu getest   | <input checked="" type="checkbox"/> | RV <input type="text" value="3,7"/> LV <input type="text" value="3,9"/> LA <input type="text" value="5,2"/> RA <input type="text" value="5,0"/> RES <input type="text" value="repsat"/> |                                     |
| V-snaren/multiriemen gecontroleerd                                | <input checked="" type="checkbox"/> | Ruitenwisserbladen gecontroleerd  | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>ONDER DE AUTO</b> | <b>APK</b> |
|----------------------|------------|

|                                 |                                     |                                  |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Koppelingssysteem gecontroleerd | <input checked="" type="checkbox"/> | Verlichting gecontroleerd        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stuurinrichting gecontroleerd   | <input checked="" type="checkbox"/> | Voorruit gecontroleerd           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schokdempers gecontroleerd      | <input checked="" type="checkbox"/> | Handrem gecontroleerd            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Uitlaatsysteem gecontroleerd    | <input checked="" type="checkbox"/> | Radio en navigatie gecontroleerd | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wielophanging gecontroleerd     | <input checked="" type="checkbox"/> | Algehele controle van de auto    | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>PROEFRIT</b> | <b>APK</b> |
|-----------------|------------|

|         |                                     |   |
|---------|-------------------------------------|---|
| Remtest | <input checked="" type="checkbox"/> | Auto APK gecontroleerd tot: <input type="text" value="07-10-2021"/> |
|---------|-------------------------------------|---|

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>PROEFRIT</b> | <b>VOLGENDE ONDERHOUD</b> |
|-----------------|---------------------------|

|                                    |                                     |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Gecontroleerd op: .....            | Datum                               | : .....                                    |  |
| Trillingen                         | <input checked="" type="checkbox"/> | KM stand                                   | : <input type="text" value="65.000"/>          |
| Abnormale geluiden                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Prijsindicatie                             | : € .....                                      |
| Halve tank brandstof               | <input checked="" type="checkbox"/> | Distributieriem dient vervangen te worden  |  |
| Standaard uitrusting gecontroleerd | <input checked="" type="checkbox"/> | op datum: <input type="text" value="nvt"/> | KM stand: <input type="text" value="hetting"/> |

|                    |
|--------------------|
| <b>OPMERKINGEN</b> |
|--------------------|

1. kleine beurt uitgevoerd
- 2.