

Checklist Werkplaats

Merk : *Kia* Kenteken : *S-KFS-22*
 Type : *Sportage 1.6 gdi plus park* Chassisnr. :
 Kleur : *bruin* Checklist uitgevoerd op : *3-6-'20*
 Km-stand : *63036* Uitgev. door monteur : *Jeroen*

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Remmen voor gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Koelsysteem beveiligd tot min. <i>30</i> °C		Conditie remblokken voor in %	<i>40</i>
Remvloeistof gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Remmen achter gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	<input checked="" type="checkbox"/>	Conditie remblokken/voering achter in %	<i>50</i>
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwarming en airco gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Oliepeil gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Banden gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Accu getest	<input checked="" type="checkbox"/>	RV <i>71</i> LV <i>69</i> LA <i>45</i> RA <i>40</i> RES <i>Th</i>	
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruitenwisserbladen gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlichting gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Stuurinrichting gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Voorruit gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Schokdempers gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Handrem gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitlaatsysteem gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio en navigatie gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Wielophanging gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Algehele controle van de auto	<input checked="" type="checkbox"/>

APK

Auto APK gecontroleerd tot: *5-6-2021*

PROEFRIT

Remtest	<input checked="" type="checkbox"/>	VOLGENDE ONDERHOUD
Gecontroleerd op: <i>3-6-'20</i>		Datum :
Trillingen	<input checked="" type="checkbox"/>	KM stand : <i>77000</i>
Abnormale geluiden	<input checked="" type="checkbox"/>	Prijsindicatie : €
Halve tank brandstof	<input checked="" type="checkbox"/>	Distributieriem dient vervangen te worden
Standaard uitrusting gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	op datum: <i>nvt</i> KM stand: <i>belting</i>

OPMERKINGEN

- 1.
- 2.