

## Checklist Werkplaats

Merk : Opel	Kenteken : TB-932-F
Type : Astra Sports Tourer 1.4T	Chassisnr. :
Kleur : blauw	Checklist uitgevoerd op : 17-09-2019
Km-stand : 10.000	Uitgev. door monteur : Mike
<b>ONDER DE MOTORKAP</b>	<b>IN EN OM DE AUTO</b>
Koelsysteem gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Remmen voor gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Koelsysteem beveiligd tot min. 40 °C	Conditie remblokken voor in % 90
Remvloeistof gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Remmen achter gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld <input checked="" type="checkbox"/>	Conditie remblokken/voering achter in % 95
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr. <input checked="" type="checkbox"/>	Verwarming en airco gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Oliepeil gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Banden gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Accu getest <input checked="" type="checkbox"/>	RV 5,9 LV 5,6 LA 6,3 RA 6,1 RES /
V-snaren/multiriemen gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Ruitenwisserbladen gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ONDER DE AUTO</b>	Verlichting gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Koppelingssysteem gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Voorruit gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Stuurinrichting gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Handrem gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Schokdempers gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Radio en navigatie gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Uitlaatsysteem gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Algehele controle van de auto <input checked="" type="checkbox"/>
Wielophanging gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	<b>APK</b>
<b>PROEFRIT</b>	Auto APK gecontroleerd tot: 29-06-2022
Remtest <input checked="" type="checkbox"/>	<b>VOLGENDE ONDERHOUD</b>
Gecontroleerd op: 17-09-2019	Datum : .....
Trillingen <input checked="" type="checkbox"/>	KM stand : 40.000
Abnormale geluiden <input checked="" type="checkbox"/>	Prijsindicatie : € .....
Halve tank brandstof <input checked="" type="checkbox"/>	Distributieriem dient vervangen te worden
Standaard uitrusting gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	op datum: nvt KM stand: hetting
<b>OPMERKINGEN</b>	
1.	
2.	