

## Checklist Werkplaats

Merk : Opel	Kenteken : TS-689-G
Type : Grandland X 12 Bus	Chassisnr. :
Kleur : Zwart	Checklist uitgevoerd op : 18-03-2021
Km-stand : 25582	Uitgev. door monteur : Robin

<b>ONDER DE MOTORKAP</b>	<b>IN EN OM DE AUTO</b>
--------------------------	-------------------------

Koelsysteem gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Remmen voor gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Koelsysteem beveiligd tot min <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-40</span> °C	Conditie remblokken voor % <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">80</span>
Remvloeistof gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Remmen achter gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld <input checked="" type="checkbox"/>	Conditie remblokken/voering achter % <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90</span>
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. <input checked="" type="checkbox"/>	Verwarming en airco gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Oliepeil gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Banden gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Accu getest <input checked="" type="checkbox"/>	RV <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> LV <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> LA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.1</span> RA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.0</span> RES <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">tk</span>
V-snaren/multiriemen gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Ruitenwischerbladen gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>

<b>ONDER DE AUTO</b>	<b>APK</b>
----------------------	------------

Koppelingssysteem gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Verlichting gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Stuurinrichting gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Voorruit gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Schokdempers gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Handrem gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Uitlaatsysteem gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Radio en navigatie gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Wielophanging gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Algehele controle van de auto <input checked="" type="checkbox"/>

<b>PROEFRIT</b>	<b>APK</b>
-----------------	------------

Remtest <input checked="" type="checkbox"/>	Auto APK gekeurd tot : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8-10-2022</span>
---	--

<b>PROEFRIT</b>	<b>VOLGENDE ONDERHOUD</b>
-----------------	---------------------------

Gecontroleerd op: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18-03-2021</span>	Datum : .....
Trillingen <input checked="" type="checkbox"/>	Km stand : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50.000</span>
Abnormale geluiden <input checked="" type="checkbox"/>	Prijsindicatie : € .....
Halve tank brandstof <input checked="" type="checkbox"/>	Distributieriem dient vervangen te worden
Standaard uitrusting gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	op datum: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10-2024</span> Km. stand: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100.000</span>

<b>OPMERKINGEN</b>
--------------------

1. 2x Nieuwe voorbanden gemonteerd
2. Beurt uitgevoerd.