

## Checklist Werkplaats

Merk	: Volkswagen	Kenteken	: Px-290-H
Type	: Golf 2.0 TSI GTI Performance	Chassisnr.	:
Kleur	: Wit	Checklist uitgevoerd op	: 25-02-21
Km-stand	: 31 885	Uitgev. door monteur	: Jeroen

ONDER DE MOTORKAP	IN EN OM DE AUTO
-------------------	------------------

Koelsysteem gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Remmen voor gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Koelsysteem beveiligd tot min	-40 °C	Conditie remblokken voor %	80
Remvloeistof gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Remmen achter gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	<input checked="" type="checkbox"/>	Conditie remblokken/voering achter %	80
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwarming en airco gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Oliepeil gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Banden gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Accu getest	<input checked="" type="checkbox"/>	RV 7 LV 7 LA 3.9 RA 6.7 RES Ap	
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruitenwischerbladen gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>

ONDER DE AUTO	APK
---------------	-----

Koppelingssysteem gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlichting gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Stuurinrichting gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Voorruiet gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Schokdempers gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Handrem gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitlaatsysteem gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio en navigatie gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Wielophanging gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Algehele controle van de auto	<input checked="" type="checkbox"/>

PROEFRIT	VOLGENDE ONDERHOUD
----------	--------------------

Remtest	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto APK gekeurd tot :	19-3-2023
Gecontroleerd op:	25-02-21	Datum	:
Trillingen	<input checked="" type="checkbox"/>	Km stand	: 47.000
Abnormale geluiden	<input checked="" type="checkbox"/>	Prijsindicatie	: €
Halve tank brandstof	<input checked="" type="checkbox"/>	Distributieriem dient vervangen te worden	
Standaard uitrusting gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	op datum: N.V.T.	Km. stand: Leiding

### OPMERKINGEN

- 2x Nieuwe voorbanden gemonteerd
- kleine beurt uitgevoerd